



LENTOPAIKAN YLLÄPITÄJÄ OPERATOR	Piikajärven Ilmailuyhdistys, TEL +358 40 860 9795, TEL +358 44 546 7421 Huovintie 526, 32810 Kokemäki, <a href="http://www.porinilmailukerho.fi/">http://www.porinilmailukerho.fi/</a>								
ACC-YKSIKKÖ / ACC UNIT	Tampereen alue, TEL +358 3 286 5172, FAX +358 3 286 5199								
POLTTOAINE / FUEL AVAILABILITY	NIL								
VALAISTUS / LIGHTING	NIL								
RMK	WDI, GLD ACT								
RMK: - RWY 12 ja RWY 17: Purjelentokoneiden hinauskone käyttäjä oikeanpuoleista laskukierrosta. - RWY 12 and RWY 17: RHC in use for aircraft towing gliders Lentokentän päällikkö / Airport Chief Ari Pullinen TEL: +358 40 8609 795	[RADIO DATA] AIRFIELD FREQ		123.550	RWY	RWY BRG	THR COORD	DMN [m]	LDA [m]	SFC
	ACC SECT	132.725	12	125.2°	611455.31N 0221104.39E	1000x18	1000	ASPH/ GRVL	
			30	305.2°	611436.77N 0221158.90E	1080x18	950	ASPH/ GRVL	
			17	171.5°	611502.13N 0221130.54E				
			35	351.5°	611427.67N 0221141.24E				
	MAG VAR, annual chg ERANTO, vuosimuutos	7.3°E (8.2014), +0.1°	ELEV / KORKEUS [ft (m)]		148 (45)				